



## Baumit StarTex

### Fibre de verre



- la plus haute qualité confirmée par les tests ETICS
- garantit la sécurité du système d'isolation et de la couche renforcée résistante aux alcalis

**Produit** Maille en fibre de verre résistante aux alcalis.

**Composition** Fibres de verre recouvertes de caoutchouc styrène-butadiène.

**Application** Pour renforcer les couches de mastic ; principalement dans les systèmes d'isolation Baumit.

<b>Données techniques</b>	Taille des mailles : Masse par unité de surface : Force de rupture en chaîne et en trame :  Allongement relatif le long de la chaîne et de la trame à la rupture :	4 x 4,5 mm ( $\pm 0,5$ ) 145 g/m <sup>2</sup> (-0 / +10) en conditions de laboratoire : $\geq 35$ N/mm ; en solution alcaline : $\geq 25$ N/mm  en conditions de laboratoire : $\leq 4,5$ % ; en solution alcaline : $\leq 3,0$ %
---------------------------	--	--

Rendement	
Efficacité	environ 50 m <sup>2</sup> /rouleau

**Emballage** Rouleaux de 55 m<sup>2</sup> emballés sous film (1,1 m de large, 50 m de long).

**Stockage** En position debout, dans un endroit sec.

**Garantie de qualité** Contrôle qualité constant dans le laboratoire de l'entreprise.

**Sécurité** Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit (selon 1907/2006/CE, article 31) disponible sur demande du client ou sur [www.baumit.pl](http://www.baumit.pl)

**Support** Le support doit être sec, exempt de gel, de poussière, non hydrophobe, exempt d'efflorescences, porteur et exempt de particules libres.

**Préparation du support** Si le support est très humide, des mesures particulières doivent être prises (isolation verticale, horizontale). La mousse, les algues et les lichens doivent être éliminés mécaniquement ou avec un agent approprié.

**Traitement** \* Étalez le mastic, par exemple un mortier de remplissage adhésif ou un mastic à plâtre, avec une truelle crantée (10 mm). Presser des bandes verticales de treillis qui se chevauchent dans le mastic fraîchement appliqué (au moins 10 cm de large) et remplir de mastic.

\* Dans les coins des fenêtres et aux endroits où des contraintes plus élevées sont attendues, il est conseillé d'installer des bandes diagonales supplémentaires de treillis (maille diagonale) avant d'appliquer la couche de remplissage renforcée par un treillis.

\* Après le remplissage, le treillis n'est plus visible et doit se trouver à peu près à mi-épaisseur de l'épaisseur de la couche. Épaisseur minimale de la couche de mastic : 2 à 3 mm.

**Conseils** Lors du renforcement des bords, de la formation d'arrondis, etc., veillez à ne pas laisser d'espace vide sous le treillis. Vous ne pouvez pas mastiquer ou renforcer la façade en plein soleil ou en cas de vent fort (la façade doit également être protégée de manière adéquate). De plus, lors de l'utilisation de pièces et de bandes de protection, celles-ci doivent être recouvertes de treillis. Lors du ponçage du mastic, veillez à ne pas endommager le treillis.

Nos recommandations sur les techniques utilisées, communiquées verbalement et par écrit pour assister l'acheteur (utilisateur), sur la base de notre expérience et de l'état actuel des connaissances, sont sans engagement et ne justifient pas une relation contractuelle légale ni aucune obligation secondaire au titre du contrat d'achat (vente). Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage auquel ils sont destinés. Les principes généraux de la technique de construction doivent être respectés. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications utiles au progrès technique et à l'amélioration du produit ou de son application. Dès la publication de ces informations techniques, les versions précédentes perdent leur validité. Les informations les plus récentes peuvent être trouvées sur nos sites Web. De plus, nos « Conditions générales » figurant dans les catalogues de produits s'appliquent. Notre réseau dense de Bureaux de Représentation garantit des conseils et des livraisons rapides. Veuillez contacter votre représentant commercial le plus proche pour plus d'informations.

TRADE DOCUMENT  
TRANSLATION  
FRANÇAISE LIBRE  
ADAM MATERIALS



## Baumit StarTex Glasvezel



- **de hoogste kwaliteit bevestigd door ETICS-tests**
- **garandeert de veiligheid van het isolatiesysteem**
- **en de versterkte alkalibestendige laag**

<b>Product</b>	Alkalibestendig glasvezelgaas.	
<b>Samenstelling</b>	Glasvezels bekleed met styreen-butadieen-rubber.	
<b>Toepassing</b>	Giet verstevigde mastiekbanken; hoofd van de systemen van isolatie Baumit.	
<b>Technische data</b>	Maaswijdte: Massa per oppervlakte-eenheid: Breeksterkte in schering en inslag: Relatieve rek langs de schering en inslag bij breuk:	4 x 4,5 mm ( $\pm 0,5$ ) 145 g/m <sup>2</sup> (-0 / +10) onder laboratoriumomstandigheden: $\geq 35$ N/mm; in alkalische oplossing: $\geq 25$ N/mm onder laboratoriumomstandigheden: $\leq 4,5\%$ ; in alkalische oplossing: $\leq 3,0\%$
	Verbrauch	
	Efficiëntie	ongeveer 50 m <sup>2</sup> /rol
<b>Verpakking</b>	Rollen van 55 m <sup>2</sup> verpakt in folie (1,1 m breed, 50 m lang).	
<b>Opslag</b>	In staande positie, op een droge plaats.	
<b>Kwaliteit gegarandeerd</b>	Constante kwaliteitscontrole in het bedrijfslaboratorium.	
<b>Beveiliging</b>	Raadpleeg het productveiligheidsinformatieblad (volgens 1907/2006/EG, artikel 31) dat beschikbaar is op verzoek van de klant of op <a href="http://www.baumit.pl">www.baumit.pl</a>	
<b>Ondersteuning</b>	De ondergrond moet droog, vorst- en stofvrij, niet hydrofoob, vrij van uitbloeiingen, draagkrachtig en vrij van losse deeltjes zijn.	
<b>Voorbereiding van de ondersteuning</b>	Als de ondergrond erg vochtig is, moeten speciale maatregelen worden genomen (verticale, horizontale isolatie). Mos, algen en korstmossen moeten mechanisch of met een geschikt middel worden verwijderd.	
<b>Behandeling</b>	<p>* Verdeel de plamuur, bijvoorbeeld lijm-mortel of gipsplamuur, met een getande lijm-kam (10 mm). Overlappende verticale gaasstroken in de vers aangebrachte plamuur (minimaal 10 cm breed) drukken en opvullen met plamuur.</p> <p>* Bij raamhoeken en plaatsen waar hogere spanningen verwacht worden, is het raadzaam om extra diagonale gaasstroken (diagonaalgaas) aan te brengen alvorens de gaasversterkte invullaag aan te brengen.</p> <p>* Na het vullen is het gaas niet meer zichtbaar en zou ongeveer halverwege de laagdikte moeten zitten. Minimale dikte van de plamuurlaag: 2 tot 3 mm.</p>	
<b>Advies</b>	Let er bij het versterken van randen, het vormen van rondingen etc. op dat er geen lege ruimte onder het gaas overblijft. Bij direct zonlicht of harde wind mag u de gevel niet plamuren of verstevigen (de gevel moet ook voldoende beschermd worden). Daarnaast dienen bij gebruik van beschermdeksels en strips deze afgedekt te zijn met gaas. Let er bij het schuren van de stopverf op dat u het gaas niet beschadigt.	

Onze aanbevelingen over de gebruikte technieken, mondeling en schriftelijk meegedeeld om de koper (gebruiker) bij te staan, op basis van onze ervaring en de huidige stand van kennis, zijn vrijblijvend en rechtvaardigen geen wettelijke contractuele relatie of enige verplichting die voortvloeit uit de aankoop (verkoopcontract). Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de geschiktheid van onze producten voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn te verifiëren. De algemene principes van de bouwtechnologie moeten worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan. Zodra deze technische informatie wordt gepubliceerd, verliezen eerdere versies hun geldigheid. De meest recente informatie vindt u op onze websites. Daarnaast zijn onze "Algemene voorwaarden" in de productcatalogi van toepassing. Ons dichte netwerk van vertegenwoordigingskantoren garandeert advies en snelle leveringen. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde verkoopvertegenwoordiger.

VRIJ NEDERLANDSE VERTALING  
ADAM MATERIAUX



## Baumit StarTex

### Fiberglas



- **höchste Qualität, bestätigt durch WDVS-Tests**
- **garantiert die Sicherheit des Isoliersystems**
- **alkalibeständige verstärkte Schicht**

**Produkt** Alkalibeständiges Glasfasergewebe.

**Komposition** Mit Styrol-Butadien-Kautschuk beschichtete Glasfasern.

**Anwendung** Zur Verstärkung der Kitschichten; hauptsächlich in Baumit Dämmsystemen.

<b>Technische Daten</b>	Maschenweite: Masche pro Flächeneinheit: Bruchfestigkeit in Kette und Schuss:	4 x 4,5 mm ( $\pm 0,5$ ) 145 g/m <sup>2</sup> (-0 / +10) unter Laborbedingungen: $\geq 35$ N/mm; in alkalischer Lösung: $\geq 25$ N/mm
	Relative Dehnung entlang der Kette und des Schusses beim Bruch:	unter Laborbedingungen: $\leq 4,5$ %; in alkalischer Lösung: $\leq 3,0$ %

Ertrag	
Effizienz	ca. 50 m <sup>2</sup> /Rolle

**Verpackung** Rollen mit 55 m<sup>2</sup> in Folie verpackt (1,1 m breit, 50 m lang).

**Lagerung** Im Stehen, an einem trockenen Ort.

**Qualitätsgarantie** Ständige Qualitätskontrolle im firmeneigenen Labor.

**Sicherheit** Bitte beachten Sie das Produktsicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31), das auf Kundenanfrage oder unter [www.baumit.pl](http://www.baumit.pl) erhältlich ist

**Unterstützung** Der Untergrund muss trocken, frost- und staubfrei, nicht hydrophob, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

**Vorbereitung der Unterstützung** Wenn der Untergrund sehr feucht ist, müssen besondere Maßnahmen getroffen werden (vertikale, horizontale Isolierung). Moos, Algen und Flechten müssen mechanisch oder mit einem geeigneten Mittel entfernt werden.

**Behandlung**

- \* Den Spachtel, zum Beispiel Klebespachtelmörtel oder Putzspachtel, mit einer Zahnkelle (10 mm) auftragen. Überlappende vertikale Gewebestreifen in die frisch aufgetragene Spachtelmasse eindrücken (mindestens 10 cm breit) und mit Spachtelmasse auffüllen.
- \* An Fensterrücken und Stellen, an denen höhere Belastungen zu erwarten sind, empfiehlt es sich, vor dem Aufbringen der gewebeverstärkten Füllschicht zusätzliche diagonale Gewebestreifen (Diagonalgewebe) einzubauen.
- \* Nach dem Füllen ist das Netz nicht mehr sichtbar und sollte etwa bis zur Hälfte der Schichtdicke reichen. Mindestdicke der Spachtelschicht: 2 bis 3 mm.

**Conseils** Achten Sie beim Verstärken von Kanten, beim Formen von Rundungen usw. darauf, dass unter dem Netz kein Leerraum verbleibt. Bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind dürfen Sie die Fassade nicht spachteln oder verstärken (die Fassade muss zudem ausreichend geschützt sein). Darüber hinaus müssen bei Verwendung von Schutzteilen und -leisten diese mit einem Netz abgedeckt werden. Achten Sie beim Schleifen der Spachtelmasse darauf, das Netz nicht zu beschädigen.

Unsere auf der Grundlage unserer Erfahrung und des aktuellen Wissensstandes mündlich und schriftlich mitgeteilten Empfehlungen zu den eingesetzten Techniken zur Unterstützung des Käufers (Anwenders) sind unverbindlich und begründen weder ein rechtsgeschäftliches Vertragsverhältnis noch eine Verpflichtung aus dem Kauf (Kaufvertrag). Sie entbinden den Käufer nicht von der Verpflichtung, die Eignung unserer Produkte für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt sind, in eigener Verantwortung zu prüfen. Die allgemeinen Grundsätze der Bautechnik sind zu beachten. Wir behalten uns das Recht vor, dies zu tun Änderungen, die für den technischen Fortschritt und die Verbesserung des Produkts oder seiner Anwendung erforderlich sind. Mit der Veröffentlichung dieser technischen Informationen verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unseren Webseiten. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Es gelten die Angaben in den Produktkatalogen. Unser dichtes Netz an Vertretungen garantiert Beratung und schnelle Lieferungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Vertriebsmitarbeiter.

FREIE DEUTSCHE UBERSETZUNG  
ADAM MATERIAUX



# Baumit StarTex

## Siatka z włókna szklanego



- höchste Qualität, bestätigt durch WDVS-Tests
- garantiert die Sicherheit des Isoliersystems
- alkalibeständige verstärkte Schicht

**Produkt** Alkaliodporne siatka z włókna szklanego.

**Skład** Włókna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.

**Przeznaczenie** Do zbrojenia warstw szpachlowych; głównie w systemach ociepleń Baumit.

<b>Dane techniczne</b>	Wielkość oczka siatki:	4 x 4,5 mm ( $\pm 0,5$ )
	Masa na jednostkę powierzchni:	145 g/m <sup>2</sup> (-0 / +10)
	Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku:	w warunkach laboratoryjnych: $\geq 35$ N/mm; w roztworze alkalicznym: $\geq 25$ N/mm
	Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:	w warunkach laboratoryjnych: $\leq 4,5$ %; w roztworze alkalicznym: $\leq 3,0$ %

Zużycie	
Wydajność	ok. 50 m <sup>2</sup> /rolka

**Opakowanie** Rolki po 55 m<sup>2</sup> zapakowane w folię (szer. 1,1 m, dł. 50 m).

**Przechowywanie** W pozycji stojącej, w suchym miejscu.

**Gwarancja jakości** Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

**Bezpieczeństwo** Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie [www.baumit.pl](http://www.baumit.pl)

**Podłoże** Podłoże musi być suche, niezmrożone, bezpylne, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek.

**Przygotowanie podłoża** Przy silnej wilgoci podłożo należy podjąć kroki szczególne (izolacja pionowa, pozioma). Mchy, algi, porosty należy usuwać mechanicznie lub odpowiednim środkiem.

**Obróbka**

- Ząbkowaną (10 mm) pacą rozprowadzić szpachłówkę, np. zaprawę klejowo-szpachłową lub szpachłówkę tynkarską.
- W świeżo położoną szpachłówkę wciskać pasy pionowe siatki na zakład (o szer. co najmniej 10 cm) i zaszpachlować.
- W narożnikach okien i w miejscach, gdzie spodziewane są wyższe naprężenia, przed naniesieniem warstwy szpachłówki zbrojonej siatką wskazane jest założenie dodatkowych przekątnych pasów siatki (siatka diagonalna).
- Po zaszpachlowaniu siatka nie może być widoczna i powinna leżeć mniej więcej w połowie grubości warstwy. Minimalna grubość warstwy szpachłówki: 2 - 3 mm.

**Wskazówki** Przy zbrojeniu krawędzi, formowaniu wykragleń itp. należy uważać, aby pod siatką nie pozostawić pustych przestrzeni. Nie można szpachlować ani zbroić elewacji w pełnym słońcu lub na silnym wietrze (ewentualnie należy elewację odpowiednio osłonić). Także przy użyciu narożników i listew ochronnych należy pokryć je siatką. Przy szlifowaniu szpachłówki trzeba uważać, aby nie uszkodzić siatki.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcę od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicieli gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.